

Charakteristika vykonaných prác

Na základe požiadaviek KPÚ Prešov a požiadaviek investora boli vykonané tieto reštaurátorské úkony na pilieroch v Kaplnke hradu Kežmarok:

- Z kamennej hmoty pilastrov boli odstránené sekundárne tvrdé cementové tmely a vrstvy omietok
- Povrch kamennej hmoty bol očistený od voľných a viazaných sedimentov mechanicky, chemicky a oplachovaním vodou.
- Boli odstránené tvrdé špáry zo sivého cementu
- Kamenná hmota bola zpevnená spevňujúcim roztokom (KSE 300 Remmers)
- Poškodené a chýbajúce časti profilácie kamenných pilierov boli dotmelené kompozitom podobnej štruktúry a textúry ako je originálna kamenná hmota. Väčšie úbytky boli tmelené na armatúru z nehrdzavejúceho kovu.
- Povrch kamennej hmoty a tmelov bol farebne zjednotený (lazúry firmy Keimfarben)

Práce boli priebežne konzultované a fotograficky dokumentované.

15. 12. 2020

Martin Kutný akademický sochár



1. Stĺp č. 1 – stav počas čistenia



2. Stĺp č. 1 – stav počas čistenia



3. Stĺp č. 1 – stav počas čistenia



4. Stĺp č. 1 – stav počas čistenia



5. Stĺp č. 1 – stav počas tmelenia



6. Stĺp č. 1 – stav počas tmelenia



7. Stĺp č. 1 – stav počas tmelenia



8. Stĺp č. 1 – stav počas tmelenia



9. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



10. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



11. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



12. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



13. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



14. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



15. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



16. Stĺp č. 1 – stav po reštaurovaní



17. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



18. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



19. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



20. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



21. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



22. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



23. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



24. Stĺp č. 2 – stav počas čistenia



25. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



26. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



27. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



28. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



29. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



30. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



31. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



32. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



33. Stĺp č. 2 – stav počas tmelenia



34. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



35. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



36. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



37. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



38. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



39. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



40. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



41. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



42. Stĺp č. 2 – stav po reštaurovaní



43. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



44. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



45. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



46. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



47. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



48. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



49. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



50. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



50. Stĺp č. 3 – stav počas čistenia



52. Stĺp č. 3 – stav počas tmelenia



53. Stĺp č. 3 – stav počas tmelenia



54. Stĺp č. 3 – stav počas tmelenia



55. Stĺp č. 3 – stav po reštaurovaní



56. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



57. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



58. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



59. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



60. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



61. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



62. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



63. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



64. Stĺp č. 4 – stav počas čistenia



65. Stĺp č. 4 – stav počas tmelenia



66. Stĺp č. 4 – stav po reštaurovaní



67. Stĺp č. 4 – stav po reštaurovaní